SUDAU Aktuell
2026 Nr. 22

Spritzenreinigung
Schauen Sie genau hin!

FELD-SPRITZE JETZT REINIGEN

Praxiswissen

Eine einwandfreie Funktion der Feldspritze ist nur über eine konsequente Wartung und Reinigung gesichert.

Nehmen Sie dabei die Leitungen, die Filtereinrichtungen und Wandungen des Spritzbehälters besonders ins Visier. Übersehene Spritzbeläge können, wie die Bildleiste rechts zeigt, fatale Folgen haben.

Damit Sie keine bösen Überraschungen erleben, sparen Sie nicht am falschen Ende. Verwenden Sie ausschließlich Spezialreiniger wie JET CLEAR®!

JET CLEAR® - Kurzinfo

- Liefert ein perfektes Reinigungsergebnis: entfernt hartnäckige, klebrige und ölige Rückstände.
- Beseitigt Ablagerungen: löst, neutralisiert und entfernt alte Wirkstoffbeläge.
- Geprüfte Verträglichkeit: ist kulturschonend und sicher für den Anwender.

JET CLEAR® - Praktische Anwendung

Menge Spülflüssigkeit **JET CLEAR®**	100 L Menge
Wasserhärte bis 14 °dH (weich - mittel)	0,5 L
Wasserhärte von 14 bis 21,3 °dH (hart)	0,75 L
Wasserhärte über 21,3 °dH (sehr hart)	1,0 L

Tipp vom Berufskollegen:
Ein Ultraschallbad erleichtert die sorgfältige Reinigung von Düsen und Filter, erheblich. Prüfen Sie alles auf Verschleiß und ersetzen gegebenenfalls beschädigte Teile. Dann sind Sie im Frühjahr sofort startklar.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.



Spritzbrühenplan einer Pflanzenschutzspritze:
Die Möglichkeiten von Wirkstoffablagerungen sind vielfältig!

Filter: Beugen Sie gefährlichen Ablagerungen mit einer gründlichen Reinigung nach jedem Einsatz vor!

Raps: Rückstände aus dem Einsatz von Mais- und Getreideherbiziden können erhebliche Schäden verursachen.

Ihr Ansprechpartner

Martin Sudau
Geschäftsleitung

Telefon: +49 (0) 8122 8809880

info@sudau-agro.de

SUDAU AGRO GmbH
Wilhelm-von-Diez-Straße 18
D-85435 Erding
info@sudau-agro.de

Mehr unter:
Telefon: 08122 - 880 9 880
oder www.sudau-agro.de

SUDAU AGRO